

CE32LC6BK UK4A

Franja con rallas verticales casi en el centro de la pantalla.

Fácilmente podría confundirse con fallos del panel


En T-con V320B1-L01 ver **U14 MMC6100B** regulador de tensión, salida 2,5v. En este caso no haya tensión en la salida.

Nota importante.- Para comprobar el funcionamiento de los reguladores de la T-con se puede alimentar esta con una tensión auxiliar estando esta desconectada del resto del circuito, lo que facilita enormemente la labor.

Imagen del fallo



Prueba de la T.con



A-M